

Sondy byly provedeny na okenním oplechování, kde místně pod různě barevnými nátěry byl zjištěn měděný plech. U některých oken na střední části ze dvora v 2 a 3 podlaží zůstal měděný plech bez nátěrů.

Z technické zprávy R.Podzemného, kterou připojuji, vyjímám ze str.

5:

Okenní okapnice, oplechování zábradlí na střešních terasách, střechy nad schodišťovými prostory a přechody vodotěsných izolací ke kolmým stěnám jsou oplechovány měděným plechem 0.6 mm silným.
Květinové truhlíky na zábradlích zinkovým plechem č. 13

Sondážní průzkum u kovových prvků zjistil, že zábradlí jak u bytů tak i na střešních terasách je v dobrém stavu. Proto doporučujeme odstranit nepůvodní nátěry a obnovit nejstarší zjištěnou barevnost, která je přiložena k dokumentaci.
Barevnost je nutné konzultovat s podepsanou restaurátorkou.

26.8.2001


akad.mal.Radana Hamsíková - Podzemná

Mgr. Radana Hamsíková
akad. malířka a rest.
Slavičková 15, 160 00 Praha 6